

Pâte de brillantage BS3208

PRESENTATION

La **pâte de brillantage BS 3208** contient des cires dures, autolustrantes qui donnent de l'éclat sans usure
Elle apporte un haut brillant sur des pièces sorties de teinture.

MODE D'EMPLOI

Préparation des bûchettes neuves :

Pour un tonneau :

- . de longueur : 60 centimètres
- . de diamètre : 60 centimètres

- . Ajouter 22 kg de bûchettes de bois 4 ou 6 mm, tourner quelques heures pour dépoussiérage.
- . Ajouter 500 g de **pâte BS3208**, tourner 8 heures.

Premier cycle :

- . Ajouter les objets à polir, tourner 2 à 4 heures.

Cycles suivants :

- . Ajouter 50 g de **pâte BS3208**, tourner 10 minutes.
- . Ajouter les objets à polir, tourner 2 à 4 heures.

⇒ Note : Les cycles sont d'autant plus courts que la quantité de **pâte BS3208** ajoutée est faible.

CONDITIONNEMENT

Seau métallique de 20 kg.