

Pâte à poncer 7122/NB

PRESENTATION

La **pâte de dégrossissage 7122/NB** est fortement abrasive.

Elle convient pour le premier ponçage de pièces qui présentent des défauts importants.

La **pâte de dégrossissage 7122/NB** s'utilise en enrobage sur bûchettes de nylon ou bois.

MODE D'EMPLOI

Préparation des bûchettes neuves:

Pour un tonneau hexagonal ou octogonal:

- . de longueur : 60 cm, diamètre : 60 cm
- . vitesse de rotation : 24 à 30 tours/minute

. Remplir le compartiment du tonneau jusqu'au niveau de son axe avec environ 20 kg de bûchettes : 100% bûchettes nylon, 50% nylon + 50% bois ou 100% bois ,selon les pièces à poncer.

- . Ajouter 1 kg de **pâte 7122/NB**.
- . Remuer à la main.
- . Tourner 2 heures.
- . Ajouter 500 g de **pâte 7122/NB**.
- . Tourner ½ heure.
- . Ajouter les pièces à poncer.
- . Tourner 6 à 24 heures suivant l'état initial de la surface de la pièce.
- . Nettoyer les pièces en ultra-son avec le **détergent 6170/UC**

Cycles suivants :

Pour chaque nouveau cycle de ponçage :

- . Ajouter 200 g de **pâte 7122/NB**.
- . Tourner 10 minutes.
- . Ajouter les pièces à poncer.
- . Tourner 6 à 24 heures.

L'ajout +/- 500 g de **grain ponce 1-2 cm** dans le compartiment permet d'accélérer le ponçage

CONDITIONNEMENT

Seau métallique de 30 kg.